

Příloha tiskové zprávy č. 1

NÁHLEDY FOTOGRAFIÍ Z OPRAVY PARNÍ LOKOMOTIVY 464.102 „UŠATÁ“



Vývaz kotle z rámu lokomotivy



Z vyvázaného kotle bylo sejmuto oplechování a stará izolační vata



Prorezlý a proudem páry vyšlehaný otvor v litém tělese výfukového stojanu



Opravená armaturní hlava byla opatřena finálním matně černým nátěrem




Demontáž izolační vaty z bloku pravého válce



Všetchna válečková ložiska běžných os prošla demontáží, vyčištěním a kontrolou



Běžné osy s rozebranými klecemi svých válečkových ložisek



Soustružení profilu obručí běžných dvojkolí ve vlastní dílně zhotovitele



Rám lokomotivy byl zbaven starých nátěrů a nečistot pískováním



Zavázání kotle a dvojkolí do rámu



Montáž uhláku na rám lokomotivy



Finální nátěr lokomotivy probíhal po částech